


# A kompaktlemezek szállítása és tárolása

## Mozgatás és kezelés

A FunderMax kompakt lemezeket rakodáskor nagy óvatossággal kell mozgatni, hogy a kiváló minőségű felületek, az élek, és a sarkok ne sérüljenek.

**A kompaktlemez felülete szállításkor könnyen megsérülhet annak ellenére, hogy felülete extrém kemény, és azt esetlegesen még védőfólia is védi.** Az egymáson fekvő kompakt lemezek nagy tömegük miatt eleve veszélyforrást jelentenek egymás felületeinek épségére. Éppen ezért törekedni kell rá, hogy rakodáskor a lapok közé ne juthasson sár, por, vagy bármilyen egyéb szennyeződés! Szükség esetén azt le kell tisztítani!



**Szállításkor a lapokat rögzíteni (pántolni) kell, hogy azok ne tudjanak elcsúszni egymáson! Fel és lepakoláskor a lapokat emelni kell, tilos egymáson csúsztatni őket!**

Amennyiben a lapok kétoldali védőfóliával vannak ellátva (NG/NM felület esetén), úgy felhasználáskor a fóliát mindkét oldalról el kell távolítani. A védőfóliát nem érheti tartósan hó vagy Napsugárzás.



## Tárolás

**A táblákat vízszintesen kell tárolni stabil, sík felületen. A rakat tetejét mindig le kell fedni egy takarólappal, a takarólapot pedig le kell súlyozni vagy pántolni.**

**Amennyiben a gyári rakat csak néhány tábla felhasználásáig kerül megbontása, úgy a rakatban megmaradó táblákra gondosan vissza kell zárni a gyári PE takarófóliát.**

**Ugyanezek a szabályok vonatkoznak a leszabott darabokra is! A helytelen tárolás a lemezek meggörbülését, tartós deformációját okozhatja!**

A FunderMax beltéri paneleket zárt helyiségben normál klímaviszonyok között kell tárolni. A klímaviszonyoknak a panelek mindkét oldalán azonosnak kell lennie. Előre instlált szerelvényezés esetén a lapok közé távtartó stafnikat kell elhelyezni.

